

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM Y TẾ
KHU VỰC THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 613 /TB-TTYT

Lái thiệu, ngày 19 tháng 5 năm 2026

V/v Thông báo mời đơn vị cung cấp “sửa chữa xe ô tô cứu thương”

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị cung cấp

Căn cứ tờ trình số 251/TTr-TCHC Về việc sửa chữa xe ô tô cứu thương biển số 61A-007.46 (BGD);

Căn cứ tờ trình số 252/TTr-TCHC Về việc sửa chữa xe ô tô cứu thương biển số 61A-007.46 (HĐMS);

Căn cứ BBHĐMS số: 57/BB-HĐMS-TTYT, ngày 18 tháng 05 năm 2026 về việc thông qua các gói mua sắm ngày 19/5/2026;

Căn cứ Bảng dự toán ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An đang có nhu cầu bảo dưỡng xe ô tô cứu thương;

Kính mời các Công ty/Đơn vị có đầy đủ chức năng, năng lực, thực hiện tham gia chào giá cung cấp, cụ thể hàng hóa như sau:

Stt	Nội dung thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Ghi chú
1	Thay mới vỏ (lốp) xe	Cái	04	Kích thước lốp: 215/75R16 Loại lốp: Lốp bố thép, không sẫm Gai lốp: Gai dọc hoặc gai hỗn hợp, phù hợp đường nhựa Độ sâu gai: ≥ 8 mm (lốp mới 100%) Chỉ số tải: $\geq 113/111$ ($\geq 1090-1150$ kg/lốp) Chỉ số tốc độ: $\geq R$ (≥ 170 km/h) Áp suất làm việc: 65 – 80 PSI Khả năng chịu tải cao, chống mài mòn tốt, bám đường tốt Vận hành ổn định, ít rung lắc	
2	Cân chỉnh thước lái	Lần	01	Thực hiện bằng máy cân chỉnh điện tử Điều chỉnh các góc đặt bánh xe Đảm bảo xe vận hành ổn định, không lệch lái, không rung lắc	

Yêu cầu đối với bảng báo giá:

- Cung cấp Model, công ty/hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất (nếu có);
- Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt (nếu có).

Thời gian nhận chào giá: 05 ngày kể từ ngày ra thông báo. (Trong giờ hành chính, kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ theo quy định).

Bảng báo giá vui lòng gửi về: Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông tư, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại liên hệ: 0909.977.501 (CN. Lê Thanh Hải)

Thông báo này được đăng tải trên Website chính thức của Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An; Website: <http://trungtamytethuanan.com.vn/>

Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty/Đơn vị.

Trân trọng./v

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Dân thông báo chung;
- Website TTYT;
- Phòng KHNH (Hỗ trợ đăng tải);
- Lưu: VT; TCHC.



GIÁM ĐỐC

Phan Quang Toàn

Số: 241/TT-TCHC

Lái Thiêu, ngày 06 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC SỬA CHỮA XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG BIỂN SỐ 61A-007.46.

Kính gửi: Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An.

Căn cứ nhu cầu sử dụng và tình trạng thực tế của phương tiện;

Căn cứ báo cáo sửa chữa xe ô tô cứu thương biển số 61A-007.46 đã thực hiện trong năm 2025 - 2026;

Nhằm đảm bảo phương tiện phục vụ công tác vận chuyển bệnh nhân được hoạt động thường xuyên, an toàn và hiệu quả, Phòng Tổ chức Hành chính kính trình Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An xem xét, phê duyệt chủ trương sửa chữa, thay mới vỏ xe ô tô cứu thương biển số 61A-007.46 với các nội dung như sau:

1. Thông tin phương tiện:

- Biển số: 61A-007.46
- Loại xe: Xe ô tô (xe cứu thương)
- Hãng xe: Ford Transit
- Năm sản xuất: 2021
- Năm sử dụng: Tháng 9 năm 2021

2. Hiện trạng:

Qua kiểm tra thực tế, 04 vỏ (lốp) xe đã bị mòn, chai cứng, độ bám đường giảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vận hành, đặc biệt trong điều kiện di chuyển thường xuyên và chở bệnh nhân.

3. Nội dung đề xuất:

Stt	Nội dung thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Ghi chú
1	Thay mới vỏ (lốp) xe	Cái	04	Kích thước lốp: 215/75R16 Loại lốp: Lốp bố thép, không săm Gai lốp: Gai dọc hoặc gai hỗn hợp, phù hợp đường nhựa Độ sâu gai: ≥ 8 mm (lốp mới 100%) Chỉ số tải: $\geq 113/111$ ($\geq 1090-1150$ kg/lốp) Chỉ số tốc độ: $\geq R$ (≥ 170 km/h) Áp suất làm việc: 65 – 80 PSI Khả năng chịu tải cao, chống mài mòn tốt, bám đường tốt Vận hành ổn định, ít rung lắc	

Stt	Nội dung thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Ghi chú
2	Cân chỉnh thước lái	Lần	01	Thực hiện bằng máy cân chỉnh điện tử Điều chỉnh các góc đặt bánh xe Đảm bảo xe vận hành ổn định, không lệch lái, không rung lắc	

Các thông số kỹ thuật nêu trên áp dụng theo tiêu chuẩn chung ngành ô tô; việc thực hiện theo thiết bị chuyên dụng và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

4. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí khái toán: 12.500.000 đồng

(Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

Kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt cho Phòng Tổ chức – Hành chính tiến hành thực hiện nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành và phục vụ công tác chuyên môn.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: TCHC.

TRƯỞNG PHÒNG



Lê Thanh Hải

DUYỆT BAN GIÁM ĐỐC



Phan Quang Toàn

