

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT&ĐT

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2025

V/v đề nghị công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn xem xét, sửa chữa xây dựng lại tường rào trạm bơm K4 bị nghiêng có nguy cơ đổ gây mất an toàn.

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn.

Theo phản ánh của người dân tại tổ dân phố 11, hiện nay tại trạm bơm nước K4 của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn có đoạn tường rào giáp đường dân sinh đã xuống cấp, nghiêng, nứt có nguy cơ đổ sập gây mất an toàn cho người dân. UBND phường Bỉm Sơn đã chỉ đạo các phòng ban kiểm tra thực địa, kết quả: Thực trạng tại trạm bơm K4 có đoạn tường rào giáp đường dân sinh có chiều dài khoảng 25m, móng xây đá hộc, có đoạn phần gần suối đã bị nghiêng nứt, gãy (chiều dài khoảng 4m), vết nứt vỡ có xu hướng ngày càng lớn và rộng, có nguy cơ bị đổ gây mất an toàn cho người dân đi lại trên đoạn đường dân sinh. Do đó, để bảo an toàn dân sinh, đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong việc quản lý tài sản của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, UBND phường Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

- Đề nghị Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn xem xét, cho kiểm tra và sửa chữa lại đoạn tường rào đã xuống cấp tại trạm bơm K4 giáp với đường dân sinh nói trên.

- Trong quá trình thực hiện sửa chữa xây dựng lại tường rào, đề nghị Công ty CP xi măng Bỉm Sơn xem xét xây dựng lùi tường rào vào trong ranh giới đất khoảng 1,0m để mở rộng dân cư (từ hiện trạng là 3,0m lên 4,0m) tạo thuận lợi cho việc tham gia giao thông của nhân dân trong khu vực.

UBND phường Bỉm Sơn đề nghị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND phường (b/c);
- Lưu: VT, KTHT&ĐT, thanhtd (01).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Việt