

Số: 723/BC-SNNMT

Sơn La, ngày 04 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO NHANH

Về tình hình thiệt hại do dông lốc, mưa đá gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La
ngày 02 và ngày 03 tháng 05 năm 2026 (cập nhật 10h20 ngày 04/05/2026)

1. Tình hình thiên tai

Ngày 02-03/05/2026 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn, dông lốc kèm gió mạnh gây thiệt hại về người, nhà cửa, cơ sở hạ tầng của một số địa phương.

2. Thiệt hại

Theo thông tin ghi nhận từ các địa phương, thiệt hại ban đầu ghi nhận như sau:

Người bị thương: 01 người: Ông Chăm Văn Bích, sinh năm 1987, trú tại bản Mường Chiến 2 xã Ngọc Chiến. Bị gãy tay do tấm proximang bị tốc mái rơi xuống.

Thiệt hại về nhà ở: 125 nhà, trong đó 01 nhà sập đổ hoàn toàn, 02 hộ tốc mái hoàn toàn; 01 hộ cây đổ làm hư hỏng mái; 01 hộ sạt lở, 120 hộ tốc mái một phần, cụ thể:

Xã Huổi Mốt: 41 nhà;

Xã Chiềng Khong: 04 nhà (01 nhà sập đổ hoàn toàn; 03 nhà tốc mái một phần);

Xã Ngọc Chiến: 17 nhà. (01 nhà tốc mái hoàn toàn; 16 nhà tốc mái một phần);

Xã Mường Giôn: 04 nhà tốc mái một phần;

Xã Chiềng Lao: 54 hộ tốc mái một phần;

Xã Mường Khiêng: 01 nhà bị sạt lở do mưa lớn;

Xã Mường Sại: 03 hộ (02 hộ tốc mái; 01 hộ cây đổ làm hỏng mái nhà);

Xã Quỳnh Nhai: 01 hộ tốc mái hoàn toàn;

Thiệt hại về nông nghiệp

0,65ha lúa bị vùi lấp trên 70% (xã Nậm Ty)

0,125ha cà phê 4 năm tuổi bị thiệt hại (xã Nậm Ty)

Thiệt hại về trường học: 03 điểm trường bị ảnh hưởng (01 trường xã Chiềng Khoong; 01 trường xã Mường Khiêng; 01 trường xã Mường Sại).

Các ảnh hưởng đến lưới điện

Tại Điện lực Mộc Châu – Vân Hồ

- Đường dây 0,4kV:

+ Cột bị gãy đổ: Gồm 03 cột tại các VT (1.2).3, VT1.4 ĐZ 0.4kV sau TBA Cò Nhài; VT2.35 ĐZ 0.4kV TBA Chiềng Ve 5).

+ Cột bị nghiêng, rạn nứt: Gồm 02 cột tại các VT (VT 1.6; VT 1.7 ĐZ 0.4kV sau TBA Cò Nhài.

Tại Điện lực Phù Yên – Bắc Yên

- Đường dây 0,4kV:

+ Cột bị gãy đổ: Gồm 02 cột tại các VT 1.16 ĐZ 0,4kV sau TBA Pắc Ngà 2; VT 1.11/1.5 ĐZ 0,4kV sau TBA Lệnh A.

+ Cột bị nghiêng, rạn nứt: Gồm 02 cột tại các VT 1.17 ĐZ 0,4kV sau TBA Pắc Ngà 2; VT 2.7 ĐZ 0,4kV sau TBA Noong Cóc.

Tại Điện lực Sông Mã – Sốp Cộp

- Đường dây trung thế:

+ Cột bị gãy, đổ: 01 cột tại VT 32 ĐZ 35kV lộ 373 E17.30 Sông Mã

- Đường dây 0,4kV:

+ Cột bị gãy đổ: 01 cột tại VT (2.3/1.4) ĐZ 0.4kV sau TBA Pu Sút.

Thiệt hại khác: Tại xã Yên Châu 01 nhà văn hoá bị đổ 20 m tường rào; ước thiệt hại 35 triệu đồng; Sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá khoảng 150 m³ tràn vào kho bãi của 1 hộ gia đình làm hư hỏng tường, mái nền nhà kho, ước thiệt hại 15 triệu đồng.

Ước giá trị thiệt hại: hiện đang tiếp tục được rà soát, thống kê, đánh giá.

3. Công tác khắc phục hậu quả

- Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND các xã đã khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê sơ bộ thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở; gia cố, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, ổn định đời sống.

- Đối với ảnh hưởng về điện lực: đến thời điểm hiện tại ảnh hưởng điện lực đã khắc phục xong sự cố và khôi phục cấp điện trở lại 100% khách hàng.

- Tiếp tục rà soát, thống kê, xác định mức độ thiệt hại và ước tính giá trị thiệt hại theo quy định, phục vụ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo đợt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng Kế hoạch và Tài chính (t/h);
- Trung tâm Thông tin tỉnh (p/h);
- Trang thông tin điện tử Sở NNMT (p/h);
- Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh (p/h);
- Lưu: VT, CCTLTNN, Quỳnh.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Tiến Đĩnh