

Số: 49/BVKV-KD
V/v mời báo giá sinh phẩm y tế

Bắc Quang, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị sửa chữa, cung cấp máy móc, trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá nội dung cụ thể như sau:

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang
Địa chỉ: Tổ 1, TT Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
3. Các đơn vị báo giá bằng văn bản trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ sau: DS Phạm Quốc Việt – Khoa Dược, VT-TTBYT, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang.
Địa chỉ: tổ 1, TT Việt Quang, H Bắc Quang, T Hà Giang.

SĐT: 0977875686

Bản mềm gửi qua zalo của DS Việt có SĐT: 0977875686

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày 18 tháng 04 năm 2025 đến trước 9h00 ngày 28 tháng 04 năm 2025.
- 4.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Tên thiết bị sửa chữa	Tình trạng hiện nay	Phương án đề xuất khắc phục	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy giặt công nghiệp Model: DLS-36 Số máy: 8100964420 Hãng sản xuất: DOMUS Sản xuất: Tây Ban Nha Năm sản xuất: 2017	Chương trình điều khiển hoạt động động chấp tròn, thường xuyên báo các lỗi khác nhau	Sửa chữa bảng mạch điều khiển chương trình	Cái	01	
		Lúc chạy máy giặt rung lắc rất mạnh, nguyên nhân là do bộ trục phốt và vòng bị hỏng cần thay thế	Thay thế 01 bộ phốt, 01 bộ vòng bị trục lồng giặt	Bộ	01	
		Khung gầm máy bị một, gỉ sét	Đánh gỉ và sơn lại toàn bộ khung gầm máy	Bộ	01	
		Hệ thống cấp xả nước gỉ sét cần được làm sạch	Làm sạch toàn bộ các van cấp nước, xả	Hệ thống	01	

2	Máy giặt công nghiệp Model: RC-30 Hãng sản xuất: DOMUS Sản xuất tại: IMESA Sản xuất tại: Italy Năm sản xuất: 2011	Máy chạy rung lắc mạnh	Thay thế hệ thống bu lông cho đế máy	Hệ thống	01	
		Khung gầm máy bị hoen gỉ	Xử lý các vết gỉ sét và sơn lại	Bộ	01	
		Hệ thống cấp xả nước gỉ sét cần được làm sạch	Làm sạch toàn bộ các van cấp nước, xả	Hệ thống	01	
3	Dao mổ điện Model: ITC-400D Số máy: 7ES 1101 Hãng sản xuất: ITC Sản xuất tại: Hàn Quốc Năm sản xuất: 2020	Máy bị chập mạch khi sử dụng (cháy cầu chì liên tục)	Sửa chữa phần công suất đầu ra	Bộ	01	
4	Máy siêu âm màu Model: F-37 Số máy: G3040494 Hãng sản xuất: Hitachi Sản xuất tại: Nhật Bản Năm sản xuất: 2019	Máy bị vỡ, nhòe hình ảnh khi siêu âm	Sửa chữa bảng mạch BF	Cái	01	

II. Hồ sơ chào giá gồm:

- Biểu chào giá theo mẫu tại phụ lục 1
- Catalogue tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BV BQ;
- Lưu: VT, KD, TCKT.



Phụ lục 1
BẢNG CHÀO GIÁ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số của Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng như sau:

STT	Tên dịch vụ sửa chữa thiết bị	Nội dung sửa chữa, thay thế	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
4							
	Tổng cộng: khoản						

Báo giá này có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá;

Giá trên hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển Đến Khoa Dược Bệnh viện Bắc Quangvà không phát sinh bất cứ chi phí nào thêm.

Bắc Quang, ngày ... tháng ... năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

