

Số: /BVĐKKVBQ-KD
V/v mời báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế
(Máy tán sỏi laze, máy điện tim, hệ thống nội
soi TMH, bơm tiêm điện) tháng 7 năm 2026

Bắc Quang, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị sửa chữa, cung cấp máy móc, trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Các đơn vị báo giá bằng văn bản trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ sau: DS Phạm Quốc Việt – Khoa Dược, VT-TTBYT, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang.

SĐT: 0977.875.686

Bản mềm gửi qua zalo của DS Việt có SĐT: 0977875686

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày 30 tháng 06 năm 2026 đến trước 08h00 ngày 06 tháng 07 năm 2026.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá (phụ lục đính kèm)

II. Hồ sơ chào giá gồm:

- Biểu chào giá theo mẫu tại phụ lục 1
- Catalogue tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BV BQ;
- Lưu: VT, KD, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Công

Phụ lục hàng hoá bệnh viện ĐKKV Bắc Quang

(Kèm theo công văn số /BVĐKKVBQ-KD ngày 30/6/2026)

STT	Tên thiết bị kiểm tra	Tình trạng hiện nay	Phương án đề xuất khắc phục	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Máy tán sỏi Lazer -Model: ACU-H2C -Hãng, nước SX: TQ - Năm SX: 2017 - S/N: H071626	Máy không cài đặt được các thông số	Sửa chữa Main CPU hiển thị và màn hình cảm ứng	Cái	01	
2	Bộ nội soi TMH Model: INV 250 Nước SX: Hàn Quốc Năm SX: 2014	Lỗi cáp tín hiệu video và cáp dẫn sáng	Sửa chữa Cáp tín hiệu Camera	Cái	01	
3	Nguồn sáng bộ nội soi TMH Boss Model: Boss -100L Seri: Nước SX: Liên doanh VN Năm SX: 2019	Đèn không sáng: Lỗi Main nguồn	Sửa bộ nguồn	Cái	01	
4	Bộ phát tín hiệu hình ảnh nội soi TMH Boss Model: Boss-900 Nước SX: Liên doanh VN Năm SX: 2019	Tín hiệu không ra màn hình: Lỗi Main chính	Lỗi main hình ảnh	Cái	01	
5	Bơm tiêm điện B,Braund Model: Ferfusor compact SR: 021456 Năm SX: 2019	Màn hình tối không rõ thông số: Lỗi bộ hiển thị và màn hình	Sửa chữa bộ hiển thị và màn hình	Bộ	01	
6	Máy điện tim Model: ECG 1250K Seri: 16577 Nước SX: Nhật Bản Năm SX: 2022	Máy không in được	Sửa chữa máy in	Cái	01	
	Tổng cộng: 06 khoản					

Phụ lục 1
BẢNG CHÀO GIÁ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng như sau:

STT	Tên thiết bị sửa chữa	Nội dung sửa chữa, thay thế	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
1							
2							
3							
4							
	Tổng cộng: khoản						

Báo giá này có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá;

Giá trên hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, chi phí, sửa chữa, lắp đặt, vận chuyển Đến Khoa Dược Bệnh viện Bắc Quangvà không phát sinh bất cứ chi phí nào thêm.

Bắc Quang, ngày ... tháng ... năm 2026
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

