

Số: 100/BVĐKKVBQ-KD
V/v mời báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế
(máy sấy đồ vải; hệ thống khí hút và khí
nén trung tâm) tháng 4 năm 2026

Bắc Quang, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị sửa chữa, cung cấp máy móc, trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Các đơn vị báo giá bằng văn bản trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ sau: DS Phạm Quốc Việt – Khoa Dược, VT-TTBYT, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang.

SĐT: 0977.875.686

Bản mềm gửi qua zalo của DS Việt có SĐT: 0977875686

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày 31 tháng 03 năm 2026 đến trước 9h00 ngày 08 tháng 04 năm 2026.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá (phụ lục đính kèm)

II. Hồ sơ chào giá gồm:

- Biểu chào giá theo mẫu tại phụ lục 1
- Catalogue tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BV BQ;
- Lưu: VT, KD, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Công

Phụ lục hàng hoá bệnh viện ĐKKV Bắc Quang

(Kèm theo công văn số 100/BVĐKKVBQ-KD ngày 31/03/2026)

STT	Tên thiết bị kiểm tra	Tình trạng hiện nay	Phương án đề xuất khắc phục	ĐVT	Số lượng
1	Máy sấy đồ vải Model: HSCD-S30 Số máy: 220700013014 Nước sx: Hàn Quốc Năm sản xuất: 2014				
1.1	Motor máy sấy	- Motor máy hỏng không chạy được	- Bảo dưỡng quán lại motor	Cái	01
1.2	Bộ Role, khởi động từ bảo vệ motor và điện trở máy sấy	- Hỏng không chạy được	- Thay thế Bộ Role, khởi động từ bảo vệ motor và điện trở máy sấy	Bộ	03
1.3	Kháng đốt nhiệt sấy khí cho máy hồng	- Cháy kháng đốt	- Thay thế kháng đốt nhiệt sấy khí	Bộ	04
1.4	Dây điện 3 phase cấp cho kháng đốt	- Mất lớp bảo vệ cách nhiệt	- Thay mới	Mét	04
2	Hệ thống khí hút trung tâm Mã máy: BK993 Mã hiệu: BK-1000 Nước sx: Việt Nam Năm sản xuất: 2019				
2.1	Bộ role, khởi động từ bảo vệ motor	- Tiếp điểm động lực bị hỏng dẫn đến hỏng role	- Thay Bộ role, khởi động từ bảo vệ motor	Bộ	02
2.2	Bộ chống mất pha	- Hỏng không chính xác dẫn đến ngắt hệ thống	- Thay Bộ chống mất pha	Bộ	01
2.3	Aptomat tổng	- Tiếp điểm động lực kém dẫn đến nhảy Aptomat	- Thay Aptomat tổng	Bộ	02
3	Hệ thống khí nén trung tâm Mã máy: BK991 Mã hiệu: BK-500 Nước sx: Việt Nam Năm sản xuất: 2019				
3.1	Bộ role, khởi động từ bảo vệ motor	- Tiếp điểm động lực bị hỏng dẫn đến hỏng role	- Thay Bộ role, khởi động từ bảo vệ motor	Bộ	02
3.2	Bộ chống mất pha	- Hỏng không chính xác dẫn đến ngắt hệ thống	- Thay Bộ chống mất pha	Bộ	01
3.3	Aptomat tổng	- Tiếp điểm động lực kém dẫn đến nhảy Aptomat	- Thay Aptomat tổng	Bộ	01
Tổng cộng: 03 khoản					

Phụ lục 1
BẢNG CHÀO GIÁ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng như sau:

STT	Tên thiết bị sửa chữa	Nội dung sửa chữa, thay thế	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
1							
2							
3							
4							
	Tổng cộng: khoản						

Báo giá này có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá;

Giá trên hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, chi phí, sửa chữa, lắp đặt, vận chuyển Đến Khoa Dược Bệnh viện Bắc Quangvà không phát sinh bất cứ chi phí nào thêm.

Bắc Quang, ngày ... tháng ... năm 2026
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

