

DANH MỤC TÀI SẢN CÓ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ

(Kèm theo Thông báo số /TB-BVSN ngày /11/2025 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai)

STT	Đơn vị	Tên tài sản	Số hiện có	Tài sản đề nghị xử lý, thanh lý						Ghi chú	
				Nước SX	Năm sử dụng	Số hiệu TSCĐ	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng TS		Phương án xử lý
A	Tên đơn vị										
I	TRANG THIẾT BỊ Y TẾ							105			
1	Khoa Xét nghiệm	Máy li tâm KUBOTA 5100	6	Model: 5100; HSX: kubota; NSX: Nhật Bản	1996	TS0427	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
2	Khoa Xét nghiệm	Tủ lạnh + quầy lạnh (YASIC)	3	Model: ; HSX: Electrolux; NSX: Nhật Bản	1996	TS0455	Cái	1	Hỏng lốc dàn lạnh, mên điều khiển không cài đặt được bị loạn số, dàn khí bị thủng; không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
3	Khoa Xét nghiệm	Tủ sấy kiểu EB115 Memert	4	Model: L407; HSX: Menmet; NSX: Đức	1996	TS0456	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
4	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Dao mổ điện CoBi 5050	8	Model: 5050 TV; HSX: COBI; NSX: Pháp	1996	TS0272	Cái	1	Hỏng mạch điều khiển nguồn, mạch cao tần, mạch đốt, mạch cắt, CPU điều khiển máy không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
5	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Nồi hấp hơi nước loại để bàn Melag 23	2	Model: Autoclave23; HSX: Melag; NSX: Đài loan	1996	TS0305	Máy	1	Hỏng mên điều khiển chính CPU không cài đặt được các chế độ hấp, cảm biến nhiệt độ hỏng, không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
6	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	Tủ sấy tiệt trùng No 60MJE (JEOTECH)	4	Model: No 60MJE; HSX: Jeotech; NSX: Hàn Quốc	2000	TS0345	Máy	1	Hỏng cháy kháng đốt, CUP điều khiển chính, gioăng cửa hỏng; không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
7	Khoa Xét nghiệm	Tủ âm phòng thí nghiệm IB450M Jeotech	2	Model: 450M; HSX: Jeotech; NSX: 2004	2000	TS0454	Tủ	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
8	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	Tủ sấy tiệt trùng Jeuteach No-600-Hàn Quốc	4	Model: NO-600M; HSX: Jeio tech; NSX: Hàn Quốc	2000	TS0388	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
9	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Dao mổ điện ERBE-ICC 200	8	Model: ICC-200; HSX: ERBER; NSX: Đức	2001	TS0273	Cái	1	Hỏng mạch điều khiển nguồn, mạch cao tần, mạch đốt, mạch cắt, CPU điều khiển máy; không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	

STT	Đơn vị	Tên tài sản	Số hiện có	Tài sản đề nghị xử lý, thanh lý							Ghi chú
				Nước SX	Năm sử dụng	Số hiệu TSCĐ	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng TS	Phương án xử lý	
10	Khoa Xét nghiệm	Máy li tâm KUBOTA EBA Nhật	6	Model: M-20; HSX: Eba hettich; NSX: Đức	2007	TS0428	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
11	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Bộ dụng cụ xử lý hình ảnh của máy siêu âm (theo máy SA 4D)		Model: ; HSX: Siemens; NSX: Đức	2008	TS0236	Bộ	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
12	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Bộ đầu dò siêu âm A 10, CP CNTL3 PCB, X500 (theo máy SA 4D)		Model: ; HSX: Siemens; NSX: Đức	2008	TS0238	Bộ	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
13	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Máy ghi lưu dữ liệu Panasonic DMS Es 10 (theo máy SA 4D)		Model: ; HSX: Panasonic; NSX:	2008	TS0248	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
14	Khoa Phụ	Máy siêu âm đen trắng xách tay 1 đầu dò, kèm máy in video đen trắng (Mindray -TQ)	3	Model: UMT-100; HSX: Mindray; NSX: T.Quốc	2008	TS0250	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
15	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Máy siêu âm ổ bụng Simen Acuson (MD: 10035736; SN: NAZ 1013-Mỹ), kèm phụ kiện: máy in laser 1025 màu (Máy siêu âm 4D)	7	Model: acuson X500; HSX: Siemens; NSX: Đức	2008	TS0251	Máy	1	Hỏng màn hình, nguồn, CPU mền hình ảnh 4D màu bị loạn, 4 mền điều khiển bị chập cháy, nguồn vào bị cháy; không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
16	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Thiết bị nội soi/ cắt đoạn (kèm máy mổ nội soi TMH)		Model: ; HSX: Karl-storz; NSX: Đức	2008	TS0321	Cái	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
17	Khoa Hồi sức sơ sinh	Máy thở điều trị tích cực trẻ sơ sinh	28	Model: maquet servo-I; HSX: Maquet; NSX: Thụy điển	2008	TS0399	Máy	1	Hỏng màn hình chính kết nối máy, cảm biến sensor oxy, Flow sensor, mền điều khiển CPU chính; không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
18	Khoa Hồi sức sơ sinh	Máy thở điều trị tích cực trẻ sơ sinh (Máy thở dòng liên tục, cho trẻ em)	28	Model: maquet servo-I; HSX: Maquet; NSX: Thụy điển	2008	TS0400	Máy	1	Hỏng màn hình chính kết nối máy, cảm biến sensor oxy, Flow sensor, mền điều khiển CPU chính; không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
19	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Bàn mổ Medifa (Bàn mổ hydralis chỉnh hình kèm phụ kiện)	4	Model: MAT 5000; HSX: Mazet; NSX: Đức	2008	TS0260	Cái	1	Hỏng bộ điều khiển nâng lên xuống thủy lực; không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
20	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, kèm camera	2	Model: ; HSX: Karl-storz; NSX: Đức	2008	TS0289	Hệ thống	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
21	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Máy mổ nội soi tai mũi họng, kèm camera và máy in video + thiết bị nội soi/cắt đoạn	1	Model: ; HSX: Karl-storz; NSX: Đức	2008	TS0294	Cái	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
22	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Monitor theo dõi bệnh nhân 6 kênh (ECG/Rest, SpO2, NIBP) màn hình màu	43	Model: BeneViewT; HSX: Mindray; NSX: Đức	2008	TS0302	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: Hỏng bộ điều chỉnh áp lực khí,máy bộ trộn khí oxy và khí nén, van áp lực khí	Đề nghị thanh lý	
23	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Monitor theo dõi bệnh nhân 6 kênh (ECG/Rest, SpO2, NIBP) màn hình màu	43	Model: BeneViewT; HSX: Mindray; NSX: Đức	2008	TS0303	Máy	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	

STT	Đơn vị	Tên tài sản	Số hiện có	Tài sản đề nghị xử lý, thanh lý							Ghi chú
				Nước SX	Năm sử dụng	Số hiệu TSCĐ	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng TS	Phương án xử lý	
24	Khoa Hồi sức sơ sinh	Syringe truyền dịch TOP 5300	6	Model: TOP-5300; HSX: TOP; NSX: Nhật	2008	TS0406	Máy	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
25	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	Máy giặt 35kg	4	Model: RS35; HSX: PRIMUS; NSX: Bỉ	2008	TS0138	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: Hỏng motor, hỏng hệ thống đếm vòng quay tốc độ, mên điều khiển CPU điều khiển màn hình chính hỏng	Đề nghị thanh lý	
26	Khoa Ngoại - LCK	Bộ dụng cụ điều trị TMH kèm ghế bệnh nhân (bàn khám đa năng + máy bơm nước)	1	Model: PROVIX; HSX: Dantschke; NSX: Đức	2008	TS0355	Cái	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
27	Khoa Sản	Máy siêu âm xách tay Mindray (một đầu dò + kèm máy in video đen trắng	3	Model: UMT-100; HSX: Mindray; NSX: T.Quốc	2008	TS0413	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: Hỏng màn hình bị vỡ, đầu dò không có tín hiệu, hỏng hết bàn phím vỡ mất phím điều khiển	Đề nghị thanh lý	
28	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Bộ đầu dò siêu âm 4 chiều ACUSON x 500, C7F2 4D (theo máy SA 4D)		Model: ; HSX: Siemens; NSX: Đức	2009	TS0237	Bộ	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
29	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Bộ đầu dò siêu âm A30 ECG Assy, X500 (theo máy SA 4D)		Model: ; HSX: Siemens; NSX: Đức	2009	TS0239	Bộ	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
30	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Bộ vi xử lý video của máy Siêu âm (theo máy SA 4D)		Model: ; HSX: Siemens; NSX: Đức	2009	TS0243	Bộ	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
31	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	Máy sấy quần áo 30kg	4	Model: T35; HSX: PRIMUS; NSX: Bỉ	2010	TS0227	Máy	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
32	Khoa Hồi sức cấp cứu	Máy theo dõi bệnh nhân Monitoring	43	Model: A63A; HSX: URIT; NSX: Trung Quốc	2011	TS0387	Máy	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
33	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Máy thở chức năng cao xâm nhập và không xâm nhập Drager	28	Model: Savina; HSX: Drager; NSX: Đức	2011	TS0597	Máy	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
34	Khoa Hồi sức cấp cứu	Máy theo dõi bệnh nhân BM3Plus	43	Model: BM3 Blus; HSX: Bionet; NSX: Hàn Quốc	2011	TS0599	Máy	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
35	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số VISTA	43	Model: VITA; HSX: Nikonden; NSX: Nhật	2011	TS0598	Máy	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
36	Khoa Hồi sức cấp cứu	Moniter theo dõi bệnh nhân 5 thông số, model bionet HQ.	43	Model: BM3; HSX: Bionet; NSX: Hàn Quốc	2012	TS0501	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: Hỏng bộ điều chỉnh áp lực khí,máy bộ trộn khí oxy và khí nén, van áp lực khí	Đề nghị thanh lý	
37	Khoa Hồi sức sơ sinh	Monitor theo dõi BN 5 thông số (Bionet Banus BM 3plus SN: D2G 1200159)	43	Model: BM3 Blus; HSX: Bionet; NSX: Hàn Quốc	2012	TS0385	Máy	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
38	Khoa Sản	Monitor sản theo dõi đẻ song thai FC 1400	30	Model: FC-1400; HSX: Bionet; NSX: Hàn Quốc	2013	TS0437	Máy	1	'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
39	Khoa Hồi sức sơ sinh	Máy thở CPAP Model KSE - CPAP	16	Model: KSE - CPAP; HSX: Việt Mỹ; NSX: Việt Nam	2013	TS0444.0	Cái	1	Hỏng bộ điều chỉnh áp lực khí,máy bộ trộn khí oxy và khí nén, van áp lực khí không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
40	Khoa Hồi sức sơ sinh	Máy thở CPAP Model KSE - CPAP	16	Model: KSE - CPAP; HSX: Việt Mỹ; NSX: Việt Nam	2013	TS0444.02	Cái	1	Hỏng bộ điều chỉnh áp lực khí,máy bộ trộn khí oxy và khí nén, van áp lực khí không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	

STT	Đơn vị	Tên tài sản	Số hiện có	Tài sản đề nghị xử lý, thanh lý							Ghi chú
				Nước SX	Năm sử dụng	Số hiệu TSCĐ	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng TS	Phương án xử lý	
41	Khoa Hồi sức sơ sinh	Giường thở trẻ sơ sinh Model: LS - 2YC	450	Model: LS - 2YC; HSX: ; NSX: Việt Nam	2013	TS0445.01	Cái	10	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
42	Khoa Hồi sức sơ sinh	Đèn chiếu điều trị vàng da Model XHZ - 90	19	Model: XHZ-90; HSX: Zonghein; NSX: Trung Quốc	2013	TS0447.01	Cái	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
43	Khoa Hồi sức sơ sinh	Đèn chiếu điều trị vàng da Model XHZ - 90	19	Model: XHZ-90; HSX: Zonghein; NSX: Trung Quốc	2013	TS0447.02	Cái	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
44	Khoa Sản	Monitor sản khoa FC 1400	30	Model: FC-1400; HSX: Bionet; NSX: Hàn Quốc	2013	TS0450	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
45	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Máy hút dịch Model 7E - 23D	15	Model: 7A-23D; HSX: Xinghao; NSX: Trung Quốc	2013	TS0439.02	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: Hỏng motor áp lực hút, hệ thống van điều khiển máy hút	Đề nghị thanh lý	
46	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Máy hút dịch Model 7E - 23D	15	Model: 7A-23D; HSX: Xinghao; NSX: Trung Quốc	2013	TS0439.03	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: Hỏng motor áp lực hút, hệ thống van điều khiển máy hút	Đề nghị thanh lý	
47	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Bộ cắt tử cung qua đường âm đạo	1	NSX: Đức		TS0448	Bộ	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
48	Khoa Hồi sức sơ sinh	Monitor theo dõi trẻ sơ sinh Model : Rad - 8	43	Model: M6201-rad-8; HSX: Masimo; NSX: Mexico	2013	TS0440.02	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: Hỏng sensor SPO2, pin, màn bộ đọc tín hiệu ra	Đề nghị thanh lý	
49	Khoa Sản	Máy điện tim Cardio Care 2000 Korea	2	Model: EKG-2000; HSX: Hàn Quốc; NSX: Bionet	2014	TS0469	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: hỏng CPU điều chỉnh mạch tần số vào , ra	Đề nghị thanh lý	
50	Khoa Hồi sức cấp cứu	Máy Monitor BM3 Korea theo dõi bệnh nhân	43	Model: BM3; HSX: Bionet; NSX: Hàn Quốc	2014	TS0470	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
51	Khoa Hồi sức sơ sinh	Máy thở CIPAP KSE CP 2012	16	Model: LP-40; HSX: Việt Mỹ; NSX: Việt Nam	2014	TS0471.01	Cái	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
52	Khoa Hồi sức sơ sinh	Máy thở CIPAP KSE CP 2012	16	Model: LP-40; HSX: Việt Mỹ; NSX: Việt Nam	2014	TS0471.02	Cái	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
53	Khoa Hồi sức sơ sinh	Máy thở đa năng Model: E360T Mỹ	28	Model: Newport.e360T; HSX: Thụy Điển; NSX: Newport	2014	TS0453	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: Hỏng cảm biến sensor oxy, Flow sensor ra, màng lọc khí thở ra, pin dự ỏn áp vào, màn điều khiển loạn thông số điều chỉnh	Đề nghị thanh lý	
54	Khoa Hồi sức cấp cứu	Syringe truyền dịch TOP 5300	6	Model: TOP-5300; HSX: Nhật Bản; NSX: Top-5300	2008	TS0405	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
55	Khoa Hồi sức sơ sinh	Bơm tiêm điện tự động Top 5300	78	Model: TOP-5300; HSX: TOP; NSX: Nhật	2014	TS0464.01	Cái	5	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
56	Khoa Hồi sức sơ sinh	Bơm tiêm điện tự động TOP 5300	78	Model: TOP-5300; HSX: TOP; NSX: Nhật	2014	TS0468.01	Cái	3	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: Hỏng bộ đếm giọt, mạch điều chỉnh tốc độ hỏng, pin hỏng	Đề nghị thanh lý	
57	Khoa Phụ	Máy áp lạnh cổ tử cung. Model: LLCO2	1	Model: LL-CO2; HSX: WALLACH; NSX: Mỹ	2015	TS0472	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: Hỏng đầu áp lạnh và bộ điều chỉnh khí co2	Đề nghị thanh lý	
58	Khoa Hồi sức sơ sinh	Bơm tiêm điện tự động	78	Model: TOP-5300; HSX: TOP; NSX: Nhật	2015	TS0474.02	Cái	4	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: Hỏng màn hình, bộ nguồn vào cháy lõi bộ đếm giọt	Đề nghị thanh lý	

STT	Đơn vị	Tên tài sản	Số hiện có	Tài sản đề nghị xử lý, thanh lý							Ghi chú
				Nước SX	Năm sử dụng	Số hiệu TSCĐ	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng TS	Phương án xử lý	
59	Khoa Hồi sức cấp cứu	Giường cấp cứu bệnh nhân 2 tay quay + khay	82	Model: ; HSX: ; NSX: Việt Nam	2016	TS0494	Cái	2	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
60	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Máy in Sony đen trắng UP-D897		Trung Quốc	2016	TS0496	Cái	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
61	Khoa Hồi sức sơ sinh	Monitor theo dõi bệnh nhân BM5	43	Model: BM5; HSX: Bionet; NSX: Hàn Quốc	2016	TS0489		1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
62	Hỗ trợ sinh sản	Máy soi cổ tử cung	3	Model: Dr.Camscope pro (LED); HSX: Sometech; NSX: Hàn Quốc	2015	TS0479	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: Hỏng dây soi camera, bộ nguồn sáng máy	Đề nghị thanh lý	
63	Hỗ trợ sinh sản	Máy monitor Sản khoa FC 700 (Model: FC700)	30	Model: FC-700; HSX: Bione; NSX: Hàn Quốc	2016	TS0483	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: Hỏng các đầu dò cơ co, nhịp tim thai hỏng vỡ các đầu dò đứt không có tín hiệu, CPU điều khiển hỏng không lên được thông số tín hiệu ra	Đề nghị thanh lý	
64	Khoa Sản	Máy monitor Sản khoa FC 700 (Model: FC700)	30	Model: FC-700; HSX: Bionet; NSX: Hàn Quốc	2016	TS0484	Máy	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
65	Khoa Khám bệnh	Hệ thống xếp hàng tự động tại phòng khám	1	Model: ; HSX: ; NSX:	2016	TS0482	Cái	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
66	Khoa Phụ	Máy đốt điện cao tần (Alsatom SU-100-MPC)	2	Model: SU-100 MPC; HSX: ALSA; NSX: Italia	2016	TS0490	Cái	1	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:	Đề nghị thanh lý	
67	Khoa Gây mê hồi tỉnh	Tay dao cắt hàn mạch		Model: LF1937; HSX: Covidien; NSX: Hoa Kỳ	2023	TS1205	Cái	20	- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: Khẩu hao 10 BN/Dao	Đề nghị thanh lý	
II	TÀI SẢN KHÁC							31			
1	Phòng TCHC	Bộ bàn hợp sơn cao cấp HP kiểu SCT 5022		Model: ; HSX: ; NSX:	2008	TS0218	Cái	1	Hỏng không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
2	Phòng TCHC	Máy photo kỹ thuật số TOSHIBA studio 650		Model: ; HSX: ; NSX:	2013	TS0121	Cái	1	Hỏng không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
3	Phòng TCHC	Máy chiếu BenQ MS157 gồm màn chiếu Dalite + dây tín hiệu HDMZ)		Model: ; HSX: ; NSX:	2013	TS0120	Cái	1	Hỏng không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
4	Khoa Truyền nhiễm	Điều hòa Daikin 18000 BTU		FTNE50/ Thailand	2017	TS0537	Cái	1	Chết lốc, dàn lạnh vỡ vỏ, quạt dàn lạnh cháy	Đề nghị thanh lý	
5	Khoa Nhi	Điều hòa nhiệt độ 12000BTU		Thailand	2016	TS0209	Cái	1	Sử dụng lâu năm thùng dàn nóng, chết lốc	Đề nghị thanh lý	
6	Khoa Sản	Điều hòa Panasonic 9000 BTU hai chiều lạnh sưởi		YC9RKH-8	2015	TS0202	Cái	1	Sử dụng lâu năm lốc tuốt hơi, quạt cháy hỏng	Đề nghị thanh lý	
7	Khoa Sản	Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều		FTNE25MV1V/ Thailand	2015	TS0612	Cái	1	Sử dụng lâu năm thùng dàn nóng, chết lốc	Đề nghị thanh lý	
8	Khoa Sản	Máy điều hòa LG 12000 BTU		Thailand	2014	TS0148	Cái	1	Sử dụng lâu năm mô ve hỏng chân lốc, bo mạch cháy hỏng	Đề nghị thanh lý	
9	Khoa Sản	Máy điều hòa LG 9000BTU		Thailand	2014	TS0142.01	Cái	2	Sử dụng lâu năm mô ve hỏng chân lốc, bo mạch cháy hỏng	Đề nghị thanh lý	
10	Khoa Sản	Điều hòa Skyworth 1 chiều 12000 BTU		SMFC12A	2017	TS0516.02	Cái	1	Sử dụng lâu năm chết lốc, xì dàn	Đề nghị thanh lý	

STT	Đơn vị	Tên tài sản	Số hiện có	Tài sản đề nghị xử lý, thanh lý							Ghi chú
				Nước SX	Năm sử dụng	Số hiệu TSCĐ	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng TS	Phương án xử lý	
11	Khoa Sản	Máy điều hòa LG 12000 BTU 2C1C lạnh S12N1		Thailand	2012	TS0164	Cái	2	Sử dụng lâu năm một thùng dàn lạnh, bo mạch chấp hồng	Đề nghị thanh lý	
12	Khoa Truyền nhiễm	Máy điều hòa LG 9000BTU		FTNE25MV1V/ Thailand	2012	TS0143	Cái	1	Sử dụng lâu năm thùng dàn nóng, chết lốc	Đề nghị thanh lý	
13	Khoa Truyền nhiễm	Điều hòa DAIKIN 9000 BTU		FTNE25MV1V/ Thailand	2015	TS0199.02	Cái	1	Sử dụng lâu năm , chết lốc, quạt cháy hồng	Đề nghị thanh lý	
14	Khoa Truyền nhiễm	Điều hòa Skyworth 1 chiều 18000 BTU		SMFC18A	2017	TS0532	Cái	1	Sử dụng lâu năm thùng dàn nóng, Bo mạch chấp hồng	Đề nghị thanh lý	
15	Phòng TCHC	Máy ổn áp tự động Lioa 20KVA 1 pha		Nhật linh	2010	TS0229	Cái	1	Không sử dụng từ 2015 đến giờ bộ điều khiển điện áp không hoạt động	Đề nghị thanh lý	
16	Phòng TCHC	Máy phát điện 50KVA chạy dầu diesel		AKSA AJD 70	2008	TS0458	Cái	1	ắc quy hỏng, củ đề hỏng, hệ thống bảng mạch điện điều khiển không hoạt động	Đề nghị thanh lý	
17	Hỗ trợ sinh sản	Máy Tính (kết nối với máy siêu âm)		Máy lắp ráp	2017	TS0683	Máy	1	Hỏng nguồn, main. Không sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
18	Dược - VTYT	Máy tính FPT Elead		FPT Elead - Việt Nam	2016	TS0103	Cái	1	Hỏng nguồn, vỏ vỡ ngoài. Nếu có thay thế sửa chữa cũng không đáp ứng được nhu cầu do cấu hình máy đã lỗi thời, không đáp ứng nhu cầu chuyên môn	Đề nghị thanh lý	
19	Dược - VTYT	Máy vi tính bộ + máy in		Máy lắp ráp, máy in Canon 2900	2013	TS0079	Cái	1	Máy bật không lên do lỗi main, máy in vỡ vỏ ngoài, hỏng cartridge. Không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
20	Gây mê hồi sức	Máy tính FPT Elead G3250, ram 2GB		FPT Elead - Việt Nam	2016	TS0105	Cái	1	Máy chậm không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Chi phí nâng cấp máy lớn hơn mua mới	Đề nghị thanh lý	
21	Khoa Sản	Máy tính FPT		FPT Elead - Việt Nam	2014	TS0071	Cái	1	Máy chậm không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Chi phí nâng cấp máy lớn hơn mua mới	Đề nghị thanh lý	
22	Khoa Sản	Máy tính Sam Sung		Máy lắp ráp	2015	TS0102	Cái	1	Máy hỏng nguồn main, Không thể sửa chữa được	Đề nghị thanh lý	
23	Khoa Nhi	CPU T5240 ISPT Elead G3260 + bàn phím + chuột + màn hình Sam sung		Máy lắp ráp	2017	TS0509	Cái	1	Máy chậm không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Chi phí nâng cấp máy lớn hơn mua mới	Đề nghị thanh lý	
24	Khoa khám bệnh	CPU Elead T5240 GB + màn hình Sam sung + Bàn phím + chuột		FPT Elead - Việt Nam	2017	TS0512	Cái	1	Máy chậm không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Chi phí nâng cấp máy lớn hơn mua mới	Đề nghị thanh lý	
25	Phòng máy chủ	Máy chủ IBM model: X 3650 M4		X 3650 M4 - Trung Quốc	2013	TS0067	Cái	1	Chậm, không đáp ứng yêu cầu sử dụng. Cấu hình máy cũ không thể nâng cấp	Đề nghị thanh lý	
26	Dược - VTYT	CPU G3260 (3.3 GHZ) Ram 2GB + Nguồn Hunkey		Máy lắp ráp	2017	TS0513	Cái	1	Máy chậm không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Chi phí nâng cấp máy lớn hơn mua mới	Đề nghị thanh lý	

STT	Đơn vị	Tên tài sản	Số hiện có	Tài sản đề nghị xử lý, thanh lý							Ghi chú
				Nước SX	Năm sử dụng	Số hiệu TSCĐ	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng TS	Phương án xử lý	
27	Tổ chức hành chính	Laptop Sony Vaio SVE1413RXW		Vaio - Trung Quốc	2013	TS0068	Cái	1	Máy bật không lên do hỏng main, màn hình. Chi phí sửa chữa lớn hơn giá trị còn lại của máy	Đề nghị thanh lý	
28	Dược - VTYT	Máy in Sony đen trắng UP - 898MD		UP 898MD - Trung Quốc	2016	TS0497	Cái	1	Sử dụng lâu năm hỏng nguồn, cartridge. Chi phí sửa chữa lớn hơn giá trị còn lại của máy	Đề nghị thanh lý	
29	Tổ chức hành chính	Bộ máy tính DNA (main giga H91, CPUG2030, DD ram HGb, HDD 500 Gb, màn hình Dell 23')		Máy lắp ráp	2015	TS0099	Cái	1	Máy chậm không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Chi phí nâng cấp máy lớn hơn mua mới	Đề nghị thanh lý	
	Tổng cộng							136			