

Quảng Yên, ngày 07 tháng 07 năm 2026

Số: 984/TB-BVQY

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Sửa chữa, thay thế phụ kiện cửa tự động tại Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức năm 2026 để phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Hoàng Bảo Sơn – Tổ Quản lý trang thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên. SĐT: 0368811656. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên (Địa chỉ: Cửa Tràng, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) hoặc có thể gửi qua địa chỉ email: Hoangbaosonvn@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 07 năm 2026 đến hết ngày 16 tháng 07 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: *chi tiết theo phụ lục đính kèm*

- Thư chào giá
- Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa các TTBYT có tính chất tương tự (nếu có);
- Catalog hoặc tài liệu mô tả cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật của linh kiện, phụ kiện vật tư thay thế (nếu có);

2. Địa điểm cung cấp: Tổ Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

3. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày đủ hồ sơ thanh toán.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHNV (đăng tải Trang TTĐT);
- Lưu: VT, TTVMS - 02.

Hoa



GIÁM ĐỐC

Đinh Thị Lan Oanh

Đinh Thị Lan Oanh



DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Thông báo số 984/TB-BVQY ngày 07/07/2026 của Bệnh viện Đa khoa khu vực
Quảng Yên)

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	SỬA CHỮA THAY THẾ PHỤ KIỆN CỬA TỰ ĐỘNG PHÒNG MỎ - Khắc phục sửa chữa lỗi điều khiển cửa tự động Bao gồm: + Sửa chữa thay thế phụ kiện mạch điều khiển tự động trung tâm; + Sửa chữa thay thế phụ kiện mạch điều khiển cảm biến sensor cho cửa; + Vệ sinh toàn bộ bo mạch, tra dầu mỡ chuyên dụng bôi trơn đường ray cho cửa + Thực hiện tháo lắp vệ sinh motor tải cho cửa; + Thực hiện tháo lắp vệ sinh, kiểm tra các rắc kết nối module + Thực hiện kiểm tra, vệ sinh làm sạch các bộ phận khác của cửa	Cái	02	
Tổng Cộng: 01 Danh mục				