

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM Y TẾ
THÀNH PHỐ THUẬN AN

Số: 01/TB-TTYT
V/v Thông báo mời chào giá về việc đề
nghị sửa chữa thay thế linh kiện cho máy
nội soi (Seri: WX0683714 – Model:
20134020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lái Thiêu, ngày 02 tháng 7 năm 2025.

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị cung cấp

Căn cứ Tờ trình số: 168/P.VT-TBYT ngày 02 tháng 07 năm 2025 của Phòng VT-TBYT về việc đề nghị sửa chữa thay thế linh kiện cho máy nội soi (Seri: WX0683714 – Model: 20134020).

Trung tâm Y tế Thành phố Thuận An đang có nhu cầu sửa chữa thay thế linh kiện cho máy nội soi (Seri: WX0683714 – Model: 20134020) phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị.

Kính mời các Công ty/Đơn vị có đầy đủ chức năng, năng lực, thực hiện tham gia sửa chữa thay thế linh kiện cho máy nội soi (Seri: WX0683714 – Model: 20134020) với nội dung cụ thể như sau:

STT	Danh mục sửa chữa, thay thế	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Thay thế linh kiện cho nguồn sáng Karl Storz Model : 20134020 Số Seri : WX0683714 Hãng sản xuất : Karl Storz – Đức	Cái	01	Linh kiện thay thế như sau : - Sửa chữa board cấp nguồn cho bóng đèn.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 16/07/2025 (Trong giờ hành chính, không kể thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ theo quy định).

Bảng báo giá vui lòng gửi về: Phòng VT-TBYT – Trung tâm Y tế Thành phố Thuận An.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại liên hệ: 0393.59.60.60 (Ds Nguyễn Tuấn Giới)

Thông báo này được đăng tải trên Website chính thức của Trung tâm Y tế Thành phố Thuận An; Website: <http://trungtamytethuanan.com.vn/>

Trung tâm Y tế Thành phố Thuận An rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty/Đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Dán thông báo chung;
- Website TTYT;
- Phòng KHNH (Hỗ trợ đăng tải);
- Lưu: VT; P.VT-TBYT.



Trần Tuấn Huy Cường

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị sửa chữa thay thế linh kiện cho máy nội soi
(Seri: WX0683714 – Model: 20134020)

Kính gửi: Ban Giám Đốc Trung tâm Y tế Thành Phố Thuận An.

Căn cứ Phiếu yêu cầu và sửa chữa ngày 17/6/2025 của Khoa Phẫu thuật gây mê và hồi sức;

Căn cứ Biên bản giám định máy về việc đánh giá hiện trạng hư hỏng của máy nội soi (Seri: WX0683714 – Model: 20134020) ngày 01/7/2025 của Cửa hàng TMDV Đồng Tâm;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Phòng VT-TBYT.

Để đảm bảo kịp thời sửa chữa thay thế linh kiện cho máy nội soi (Seri: WX0683714 – Model: 20134020) nhằm cấp bách phục vụ cho công tác chuyên môn. Phòng VT-TBYT đề xuất Giám đốc Trung tâm Y tế Thành Phố Thuận An phê duyệt cho phép sửa chữa thay thế linh kiện cho máy nội soi (Seri: WX0683714 – Model: 20134020) với nội dung cụ thể như sau:

STT	Danh mục sửa chữa, thay thế	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Thay thế linh kiện cho nguồn sáng Karl Storz Model : 20134020 Số Seri : WX0683714 Hãng sản xuất : Karl Storz – Đức	Cái	01	Linh kiện thay thế như sau : - Sửa chữa board cấp nguồn cho bóng đèn.

Trên đây là nội dung trình bày của Phòng VT-TBYT. Kính trình Ban giám đốc xem xét chấp thuận để Phòng VT-TBYT hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.VT-TBYT

PHÒNG VT-TBYT

Nguyễn Đoàn Hoàng Thiện