

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN - VIMICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 4004 TMC-ATMT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 8 năm 2026

Về việc đề nghị khắc phục diện tích canh tác lúa kém
phát triển sau sự cố môi trường tại Công trình hồ
chứa quặng đuôi số 1 của mỏ kẽm chì Chợ Điền trên
địa bàn thôn Bản Nhượng, Bản Cậu xã Yên Thịnh

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân xã Yên Thịnh

Căn cứ Công văn số 1001/UBND-KT ngày 17/8/2026 của Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh về việc đề nghị khắc phục các diện tích canh tác lúa kém phát triển sau sự cố môi trường tại Công trình hồ chứa quặng đuôi số 1 của mỏ kẽm chì Chợ Điền trên địa bàn thôn Bản Nhượng, Bản Cậu xã Yên Thịnh. Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico xin báo cáo như sau:

1. Công tác thu gom bùn đuôi thải bị ảnh hưởng của sự cố

Căn cứ Văn bản số 73/STNMT-CCBMT ngày 24/01/2017 của Sở TNMT tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên) kết quả phân tích bùn đuôi thải là chất thải rắn thông thường.

Ngay sau khi sự cố xảy ra Công ty đã thực hiện thu gom bùn thải từ ngày 10/9/2024 với khối lượng đã thu gom nạo vét như sau:

1.1. Giai đoạn ứng phó sự cố (Giai đoạn 1)

Từ 10/9/2024 đến hết ngày 27/12/2024 tổng số khối lượng bùn thải đã thu gom đạt khoảng 31.150 m³ được tập kết về bãi thải theo đúng quy định.

1.2. Giai đoạn 2

Căn cứ Biên bản làm việc tại cuộc họp ngày 01/8/2025 của Cục Môi trường cùng với việc hoàn chỉnh nội dung kế hoạch phục hồi môi trường trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt. Ngày 12/8/2025, Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn đã có Công văn số 1395/KLM-KTAT, Phương án số 1389/PA-KLM ngày 11/8/2025 gửi đến UBND xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang và UBND xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp thực hiện các nội dung kế hoạch phục hồi môi trường.

Từ ngày 12/8/2025 đến hết ngày 12/10/2025, tổng khối lượng bùn thải đã được thu gom vận chuyển về Chi nhánh là 1.477 m³ (trong đó tại khu vực xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên là 889 m³ và tại xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang là 588 m³).

1.3. Giai đoạn 3

Thực hiện Công văn số 3002/MT-MTMT ngày 06/10/2025 của Cục Môi Trường. Biên bản làm việc ngày 17/10/2025 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên và các xã liên



quan với Công ty. Căn cứ biên bản làm việc với các UBND xã Yên Thịnh tỉnh Thái Nguyên, UBND xã Yên Lập, Kiên Đài tỉnh Tuyên Quang về khảo sát thực địa, rà soát thống kê thiệt hại mức độ ảnh hưởng của sự cố sạt lở bãi thải xường tuyển mỏ kẽm chì Chợ Điền ngày 9/9/2024 đến các xã trên đã xác định các vị trí cần tiếp tục nạo vét, Công ty đã tổ chức nạo vét từ ngày 14/10/2025 đến 31/12/2025 với tổng khối lượng 3.496 m³ (trong đó tại khu vực xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên là 1.264 m³ và tại xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang là 2.232 m³).

2. Công tác kiểm đếm, hỗ trợ thiệt hại bị ảnh hưởng, đất đai, hoa màu cây cối, tài sản cho các hộ dân

Năm 2024, chi nhánh đã hoàn tất việc kiểm đếm và hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng đất đai, hoa màu cây cối, tài sản trong tháng 12/2024 trong đó:

- Trên địa bàn xã Bản Thi (nay là xã Yên Thịnh tỉnh Thái Nguyên) đã chi trả tiền 31/31 hộ dân, với tổng giá trị là 2,64 tỷ đồng.

- Trên địa bàn xã Yên Thịnh (nay là xã Yên Thịnh tỉnh Thái Nguyên) đã chi trả hỗ trợ thiệt hại 131/131 hộ dân, với tổng giá trị là 1,644 tỷ đồng.

Năm 2025, khi có ý kiến phản ánh của một số hộ dân sau thời gian khắc phục đã canh tác trở lại, tuy nhiên sản lượng hoa màu chưa đạt năng suất yêu cầu. Căn cứ nội dung phản ánh, Công ty đã phối hợp cùng UBND xã Yên Thịnh khảo sát, rà soát các diện tích đất bị ảnh hưởng và xây dựng phương án hỗ trợ cải tạo phục hồi đất đối với diện tích hoa màu bị ảnh hưởng (Biên bản làm việc ngày 24/10/2025). Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn đã lập phương án số 2089/PA-KLM ngày 5/12/2025 về việc hỗ trợ cải tạo phục hồi diện tích đất hoa màu bị ảnh hưởng do sự cố bùn thải trên địa bàn xã Yên Thịnh, trên cơ sở hồ sơ diện tích đất bị ảnh hưởng đã kiểm kê sau sự cố năm 2024, căn cứ số lượng phân bón (Lân Supe, Đạm Urê, Kali Clorua) và đơn giá phân bón. Công ty đã thực hiện chi trả hỗ trợ bằng tiền theo phương án là 272.502.506 VNĐ. Sau khi thực hiện đã có biên bản làm việc với UBND xã ngày 31/12/2025 về việc xác nhận hoàn thành công tác kiểm kê, chi trả bồi thường thiệt hại, hỗ trợ cải tạo phục hồi diện tích đất hoa màu bị ảnh hưởng do sự cố.

3. Về việc lấy mẫu giám sát chất lượng phục hồi môi trường

Thực hiện Văn bản số 1970/BNNMT-MT ngày 05/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đợt 1 từ ngày 01/4 /2026 đến ngày 3/4/2026 Công ty đã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tổ chức lấy mẫu giám sát chất lượng môi trường sau phục hồi môi trường dưới sự chứng kiến, giám sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Đại diện UBND xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên. Công ty đã tổ chức lấy 10 mẫu nước mặt trên suối Bản Thi, chảy qua địa bàn xã Yên Thịnh. Ngày 29/6/2026, Công ty đã có Văn bản số 3193/BC-TMC báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước mặt trên suối Bản Thi theo kế hoạch lấy mẫu giám sát chất lượng môi trường (lần 1) sau sự cố môi trường tại công trình hồ chứa quặng đuôi số 1 của mỏ kẽm chì Chợ Điền gửi Sở Nông nghiệp và

Môi trường tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, UBND xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, UBND xã Yên Lập, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang. Qua kết quả phân tích cho thấy 10 mẫu nước mặt lấy trên suối Bản Thi chảy qua địa bàn xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên các chỉ tiêu pH, TSS, As, Pb, Cd, Cu, Zn đều nằm trong giới hạn cho phép của Bảng 1 và Mức A Bảng 2 của QCVN 08:2023/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Căn cứ kết quả phân tích trên cho thấy chất lượng nước suối Bản Thi có chất lượng nước tốt, nước có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, tưới tiêu và trồng trọt.

Đợt 2 lấy mẫu từ ngày từ ngày 18/8 đến 20/8/2026, Công ty đã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tổ chức lấy mẫu giám sát chất lượng môi trường sau phục hồi môi trường dưới sự chứng kiến, giám sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, đại diện UBND xã Yên Thịnh, đại diện các cán bộ thôn. Số mẫu môi trường lấy theo Công văn số 3787/TMC-ATMT ngày 12/8/2026 của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico về việc lịch lấy mẫu giám sát đợt 2 chất lượng môi trường sau phục hồi môi trường sự cố môi trường tại công trình hồ chứa quặng đuôi số 1 của mỏ kẽm chì Chợ Điện, xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên và lấy thêm mẫu nước mặt theo yêu cầu của xã Yên Thịnh. Hiện nay, đơn vị lấy mẫu đang phân tích, khi có kết quả Công ty sẽ gửi báo cáo đến UBND xã.

4. Về kiến nghị của UBND xã Yên Thịnh

Việc xác định nguyên nhân lúa hoa màu kém phát triển, Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND xã tiếp tục theo dõi tốc độ phát triển của cây trồng trên các diện tích người dân kiến nghị để tìm ra nguyên nhân và có giải pháp phù hợp.


Việc hỗ trợ sản xuất cho người dân nếu có sự tác động, ảnh hưởng từ sự cố của Công ty. Công ty sẽ xem xét và thực hiện trên phương án cải tạo phục hồi môi trường đã lập và được duyệt.

Công ty sẽ chủ động phối hợp với UBND xã Yên Thịnh kịp thời giải quyết các ý kiến phản ánh của nhân dân về vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân địa phương.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc (b/c);
- Chi nhánh KLM Bắc Kạn;
- Các phòng công ty;
- Lưu VT, AT-MT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hậu

