

Số: 12/BB-ĐTTNLD

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
CHẾT NGƯỜI**

1. Nơi xảy ra tai nạn

- Tên địa phương xảy ra tai nạn: Phường Linh Sơn.
- Thuộc tỉnh: Thái Nguyên.

2. Thành phần đoàn điều tra

- Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên - Trưởng đoàn;
- Ông Nguyễn Mạnh Bạo, Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên - Phó trưởng đoàn Thường trực;
- Ông Lương Trung Hiếu, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên - Thành viên;
- Ông Phạm Trung Kiên, Chuyên viên Ban Công đoàn Khu công nghiệp, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên - Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chuyên viên phòng Lao động việc làm, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên - Thành viên – Thư ký đoàn.

3. Tham dự điều tra (khám nghiệm hiện trường và tử thi)

3.1. Khám nghiệm hiện trường:

- Ông Nguyễn Mạnh Linh – Điều tra viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên;
- Ông Trần Quốc Hảo – Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên;
- Ông Hoàng Văn Đức – Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên;
- Ông Vũ Xuân Bình - Kiểm sát viên - Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 tỉnh Thái Nguyên.

3.2. Kiểm sát quá trình khám nghiệm tử thi:

- Ông Trịnh Hoàng Trung – Điều tra viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên;
- Ông Nguyễn Công Minh – Giám định viên pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên;



[Handwritten signature]

Số: 12/BB-ĐTTNLD

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
CHẾT NGƯỜI**

1. Nơi xảy ra tai nạn

- Tên địa phương xảy ra tai nạn: Phường Linh Sơn.
- Thuộc tỉnh: Thái Nguyên.

2. Thành phần đoàn điều tra

- Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên - Trưởng đoàn;
- Ông Nguyễn Mạnh Bạo, Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên - Phó trưởng đoàn Thường trực;
- Ông Lương Trung Hiếu, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên - Thành viên;
- Ông Phạm Trung Kiên, Chuyên viên Ban Công đoàn Khu công nghiệp, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên - Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chuyên viên phòng Lao động việc làm, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên - Thành viên – Thư ký đoàn.

3. Tham dự điều tra (khám nghiệm hiện trường và tử thi)

3.1. Khám nghiệm hiện trường:

- Ông Nguyễn Mạnh Linh – Điều tra viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên;
- Ông Trần Quốc Hảo – Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên;
- Ông Hoàng Văn Đức – Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên;
- Ông Vũ Xuân Bình - Kiểm sát viên - Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 tỉnh Thái Nguyên.

3.2. Kiểm sát quá trình khám nghiệm tử thi:

- Ông Trịnh Hoàng Trung – Điều tra viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên;
- Ông Nguyễn Công Minh – Giám định viên pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên;

- Ông Hứa Đình Nam – Giám định viên pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên;

- Bà Đinh Thị Hương Lý - Kiểm sát viên - Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 tỉnh Thái Nguyên.

4. Sơ lược lý lịch người bị nạn

- Họ và tên: Đinh Văn Cừ – Giới tính: Nam

- Năm sinh: 1983

- Quê quán: xóm Phú Nghĩa, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- Nơi thường trú: xóm Phú Nghĩa, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- Hoàn cảnh gia đình:

+ Bố đẻ: Đã chết

+ Mẹ đẻ: Vũ Thị Liệu, sinh năm 1961, nghề nghiệp: Làm ruộng

Nơi thường trú tại xóm Phú Nghĩa, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

+ Vợ: Đặng Thị Thắng, sinh năm 1985, nghề nghiệp: Công nhân

+ Con đẻ: Đinh Ngọc Linh, sinh năm 2012, học sinh

+ Con đẻ: Đinh Thảo Ly, sinh năm 2017, học sinh

Nơi thường trú tại xóm Phú Nghĩa, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- Nghề nghiệp: Lao động tự do

5. Thông tin về vụ tai nạn

- Ngày, giờ xảy ra tai nạn: Khoảng 09 giờ 10 phút, ngày 17/3/2026.

- Nơi xảy ra tai nạn lao động: Tổ 3, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời giờ bắt đầu làm việc: 08 giờ 00 phút.

- Số giờ làm việc cho đến khi xảy ra tai nạn: 01 giờ 30 phút.

6. Diễn biến vụ tai nạn

Ngày 04/3/2026, bà Dương Thị Hậu (sau đây gọi tắt là bà Hậu), cư trú tổ 5, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên thuê ông Phùng Văn Hương (sau đây gọi tắt là ông Hương), cư trú xóm Phú Nghĩa, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thực hiện cải tạo, xử lý dột mái nhà tầng 4 của bà Hậu tại tổ 3, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Ông Hương nhận phần việc làm chống thấm với giá 19.000.000 đồng (mười chín triệu đồng), đồng thời giới thiệu ông Đinh Văn Cừ (sau đây gọi tắt là ông Cừ), cư trú xóm Phú Nghĩa, xã Đại Từ, tỉnh Thái nguyên cho bà Hậu để thực hiện việc lát lại nền nhà và lợp mái sau khi ông Hương hoàn thành việc chống thấm. Bà Hậu thỏa thuận trả cho ông Cừ số tiền là 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng), ông Cừ tự sử dụng người lao động của ông Cừ để thi công, làm việc. Ngày 14/3/2026 ông Hương hoàn thành xong công việc chống thấm và bàn giao lại công việc lát nền, lợp mái cho

ông Cừ. Ông Cừ có thuê 03 người lao động là ông Vũ Văn Tiến, Tạ Quang Toàn và ông Đinh Văn Thủy để thực hiện thi công, thoả thuận bằng lời nói không có văn bản. Quá trình thi công lợp mái, khoảng 09 giờ 30 phút, ngày 17/3/2026, ông Cừ cùng 03 người lao động nêu trên làm việc trên mái tầng 4, khi 03 người lao động đang ngồi nghỉ ngơi thì ông Cừ một mình cầm máy bắn vít đứng trên đỉnh mái chuẩn bị tháo mái tôn thì bất ngờ trượt chân ngã ngửa ra sau và rơi xuống mặt đường ngõ cạnh nhà (độ cao khoảng 15 mét), sau khi bị tai nạn ông Cừ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

7. Nguyên nhân gây ra tai nạn

Căn cứ kết quả điều tra; hồ sơ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra; Công văn số 5980/VPCQCSĐT ngày 12/6/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên về việc trao đổi kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm và các hồ sơ do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cung cấp, xác định:

Nguyên nhân vụ tai nạn: Do ông Đinh Văn Cừ trong quá trình làm việc tháo lắp mái tôn trên tầng 4, không sử dụng phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn và không có phương án, biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao (không lắp đặt cảnh báo, lót tấm đỡ, lưới/sàn đỡ an toàn, lan can an toàn, không đặt thang hoặc tấm ván lát đường đi lại trên mái nhà) dẫn đến bất cẩn bị trượt chân ngã ngửa ra sau rơi xuống mặt đường.

8. Kết luận về vụ tai nạn

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; kết quả điều tra; hồ sơ, tài liệu do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cung cấp.

Kết luận: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 09 giờ 30 phút, ngày 17/3/2026 tại công trình sửa chữa nhà bà Dương Thị Hậu, tổ 3, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên làm ông Đinh Văn Cừ bị tai nạn tử vong xảy ra trong quá trình lao động do vậy là vụ tai nạn lao động, tuy nhiên ông Đinh Văn Cừ là người thoả thuận nhận thi công công trình theo hình thức khoán trọn gói, tự chịu trách nhiệm trong quá trình thi công, không có quan hệ lao động do vậy vụ tai nạn xảy ra đối với ông Đinh Văn Cừ là vụ tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động.

9. Kết luận về người có lỗi và đề nghị hình thức xử lý

9.1. Kết luận về người có lỗi

Sau quá trình điều tra, Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Thái Nguyên kết luận về những người có lỗi như sau:

- Ông Đinh Văn Cừ - Lao động tự do

Có lỗi: Khi làm việc tháo lắp mái tôn trên tầng 4, không sử dụng phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn và không có phương án, biện pháp đảm bảo an toàn (không

lắp đặt cảnh báo, lót tấm đỡ, lưới/sàn đỡ an toàn, lan can an toàn, không đặt thang hoặc tấm ván lát đường đi lại trên mái nhà). Vi phạm quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng QCVN 18:2021/BXD.

9.2. Đề nghị các hình thức xử lý như sau:

Do ông Đinh Văn Cừ vi phạm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động gây tai nạn cho chính bản thân và đã tử vong nên Đoàn điều tra tai nạn lao động không đề nghị hình thức xử lý.

10. Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động:

Để ngăn chặn những vụ tai nạn lao động có thể xảy ra, Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên thực hiện ngay một số nội dung sau:

+ Niêm yết công khai Biên bản điều tra tai nạn lao động.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về ATVSLĐ phù hợp với tình hình địa phương; chú trọng tuyên truyền đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, công trình xây dựng dân dụng trên địa bàn.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiếp nhận thông báo của người lao động về nguy cơ mất an toàn lao động tại nơi làm việc và thông báo của người sử dụng lao động khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng để kịp thời tổ chức ngăn chặn, ứng cứu, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Ủy ban nhân dân phường Linh Sơn thực hiện các kiến nghị và có báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 01/7/2026.

11. Tình trạng thương tích của nạn nhân vụ tai nạn lao động:

Theo Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 650/KLGĐTT- KTHS ngày 08/4/2026 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên:

“IV. KẾT LUẬN:

1. Các kết quả chính: Gãy nhiều xương sườn. Dập phổi. Khoang ngực hai bên có nhiều máu không đông.

2. Kết luận: Đinh Văn Cừ, sinh năm 1983, nơi đăng ký HKTT xóm Phú Nghĩa, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bị đa chấn thương ngực gây gãy nhiều xương sườn, dập phổi, chảy máu trong khoang ngực, suy hô hấp cấp dẫn đến chết”.

12. Nơi điều trị ban đầu

Tử vong ngoại viện

13. Thiệt hại do tai nạn lao động và chi phí phải thực hiện:

- Tổng số: Không. Trong đó:

- Chi phí y tế: Không.

- Chi phí khác: Không.
- Thiệt hại tài sản: Không.

Biên bản đã được các thành viên đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Thái Nguyên nhất trí thông qua tại cuộc họp ngày 22/6/2026 và được công bố tại Phòng họp tầng 3, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, Biên bản lập thành 11 bản có giá trị pháp lý như nhau gửi cho các cơ quan có liên quan./.

TRƯỞNG ĐOÀN ĐIỀU TRA



Phạm Hoàng Hải

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Công bố Biên bản điều tra tai nạn Lao động chết người

Vào hồi...14...giờ...45...phút, ngày 25 tháng 6 năm 2026 tại Phòng họp tầng 3, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên (địa chỉ: số 17, đường Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt Đoàn ĐTTNLĐ) tổ chức công bố kết luận điều tra vụ tai nạn lao động vào xảy ra vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 17/3/2026, tại công trình cải tạo, xử lý dột mái nhà tầng 04 của bà Dương Thị Hậu tại tổ 03, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

I. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Đoàn điều tra tai nạn:

1. Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên - Trưởng đoàn;
2. Ông Nguyễn Mạnh Bạo, Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên - Phó trưởng đoàn Thường trực;
3. Ông Lương Trung Hiếu, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên - Thành viên;
4. Ông Phạm Trung Kiên, Chuyên viên Ban Công đoàn Khu công nghiệp, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên - Thành viên;
5. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chuyên viên phòng Lao động việc làm, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên - Thành viên - Thư ký đoàn.

2. Địa phương nơi xảy ra tai nạn:

- Ông (bà): Vũ Thị Như Quỳnh - Chuyên viên phòng VH XH
- Ông (bà): - UBND phường Linh Sơn
- Ông (bà):
- Ông (bà):

3. Cơ quan tham dự:

3.1. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Thái Nguyên

- Ông (bà): Đinh Thị Hương Ly Kiểm sát Viên
Ông (bà):

3.2. Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Thái Nguyên

- Ông (bà): Nguyễn Mạnh Linh Điều tra Viên

4. Đại diện gia đình nạn nhân: Vắng mặt.

Ông (bà): / /

Ông (bà): / /

5. Các cá nhân liên quan

Ông (bà): Dương Thị Hậu - Chủ nhà (tổ 3, phường Linh Sơn).

Ông (bà): / /

Ông (bà): / /

Ông (bà): / /

II. Nội dung cuộc họp

Đại diện Đoàn Điều tra tai nạn lao động công bố biên bản điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 17/3/2026, tại công trình cải tạo, xử lý đột mái nhà tầng 04 của bà Dương Thị Hậu tại tổ 03, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nghe nội dung Biên bản, các thành phần dự họp có ý kiến như sau:

1. Bà Dương Thị Hậu - Chủ nhà
- Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung biên bản, biên bản đã phản ánh đúng sự việc.

2. Ông Nguyễn Mạnh Linh - Điều tra viên
- Tôi nhất trí với nội dung biên bản điều tra. Các nội dung tại biên bản phù hợp với báo cáo về nội dung của cơ quan Cảnh sát điều tra.

3. Bà Đinh Thị Hương Ly - Kiểm sát viên
- Tôi nhất trí với nội dung biên bản, không có ý kiến khác.

4. Bà Vũ Thị Như Quỳnh - Chuyên viên phòng LH 117 phường Linh Sơn
- Tôi hoàn toàn nhất trí với phần điều tra tại nạn lao động và nội dung biên bản.
- UBND phường Linh Sơn sẽ nghiêm túc thực hiện biện pháp của toàn và thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền công tác ATSLĐ.

Chỗ ở người lao động tên địa bàn: /

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút, cùng ngày, biên bản đã được đọc lại cho các thành phần dự họp cùng nghe và cùng ký tên dưới đây./

**ĐẠI DIỆN ĐỊA PHƯƠNG NƠI
XẢY RA TAI NẠN**


Lưu Thị Như Quỳnh

TM. ĐOÀN ĐIỀU TRA TNLĐ


Nguyễn Mạnh Báo

**ĐẠI DIỆN VIỆN KIỂM SÁT
NHÂN DÂN KHU VỰC 1**


Đinh Thị Hồng Ly

**ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
CẢNH SÁT ĐIỀU TRA**


Nguyễn Mạnh Linh

THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐT


Phạm Trung Kiên
Đoàn hương Trung Hòa
CÁC CÁ NHÂN LIÊN QUAN

Đoàn Duy Thị Hân

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH NẠN NHÂN

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN


Nguyễn Văn Tuấn

