

UBND PHƯỜNG ĐIỆN BÀN ĐÔNG
TRƯỜNG TH PHẠM NHƯ XƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/BC-PCCC

Điện Bàn Đông, ngày 10 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Kính gửi:

- Phòng CS PCCC và CNCH
- Đội CC và CNCH khu vực 7

Cơ sở: Trường Tiểu học Phạm Như Xương báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở như sau:

1. Kết quả thực hiện:

1.1. Trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của người đứng đầu cơ sở theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Người đứng đầu cơ quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy và chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại khoản 3 Điều 8.

Ban hành văn bản tổ chức thực hiện: Các quyết định PCCC; theo đó, tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản mới về công tác PCCC và CNCH.

Cơ sở đưa nội dung tuyên truyền PCCC vào kế hoạch hoạt động, vận động công nhân viên của cơ sở tích cực tham gia phong trào PCCC. Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong công tác PCCC.

1.2. Nội dung và kết quả tự kiểm tra định kỳ về phòng cháy, chữa cháy của cơ sở;

Cơ sở đi vào hoạt động từ năm 1997 đến nay. Tại cơ sở có 51 người làm việc thường xuyên, diện tích xây dựng khoảng 1238,5m² bao gồm các hạng mục:

+ Dãy A (Hướng Tây Nam của cơ sở): có 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 603m², bố trí như sau: Tầng 1 bố trí: 01 Hội trường, 01 Phòng Đội, 01 phòng Phó Hiệu trưởng, 01 Phòng Hiệu trưởng, 02 Phòng thư viện, 05 phòng học. Tầng 2 bố trí: 01 Phòng lưu trữ, 01 Phòng Thiết bị, 01 phòng Phó Hiệu trưởng và 08 Phòng học.

+ Dãy B (Hướng Tây Bắc của cơ sở): có 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng

300,1m², bố trí 10 phòng học.

+ Dãy C (Hướng Đông Bắc của cơ sở): có 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 335,4m², bố trí như sau: Tầng 1 bố trí 03 Phòng học và 01 Nhà đa năng. Tầng 2 bố trí 05 Phòng học.

- Bình chữa cháy (bột và CO₂): 45 bình

- Hệ thống báo cháy tự động: 01 hệ thống.

- Đèn chiếu sáng sự cố, đèn Exit: 18 cái.

- Phương tiện CNCH: 05 bộ trang phục bảo hộ (mũ, ủng, gang tay, quần áo, mặt nạ lọc độc); 02 rìu cứu nạn; 03 xà beng; 03 búa tạ; 04 xẻng; cuốc 02; 02 thang ; 03 kìm; cát 05 khối; 02 túi sơ cứu; 01 cán cứu thương.

- Vị trí bố trí phương tiện: Bình chữa cháy bố trí phân tán ở vị trí dễ thấy, dễ lấy. Phương tiện bảo hộ được để trong tủ phương tiện.

- Nguồn nước chữa cháy: Bố trí 03 bể nước với khối tích 150m³ ; 03 máy bơm.

- Tiến hành đo điện trở đảm bảo quy định

- Đã kiện toàn Lực lượng PCCC cơ sở gồm 13 người, có quy chế hoạt động kèm theo. Lực lượng này đã được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC (cấp ngày 11/5/2022)

- * Kết quả tự kiểm tra PCCC tại cơ sở:

- 1.2.1. Kiểm tra công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC:

Nhận xét đánh giá: Đảm bảo yêu cầu

- 1.2.2. Kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc lập và lưu trữ hồ sơ quản lý công tác PCCC:

Đã lập hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

Nhận xét, đánh giá: Đảm bảo yêu cầu.

- 1.2.3. Kiểm tra việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định:

Đã mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (hạn đến ngày 22/06/2027).

Nhận xét, đánh giá: Đảm bảo yêu cầu.

- 1.2.4. Kiểm tra thực tế:

- * Kiểm tra việc quản lý, duy trì hoạt động của Đội PCCC cơ sở:

- Đã kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở gồm 13 người, có quy chế hoạt động kèm theo. Lực lượng này đã được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC (cấp ngày 05/7/2023).

- Kiểm tra khả năng xử lý sự cố cháy nổ: Qua kiểm tra khả năng thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, nhận thấy lực lượng tại chỗ đáp ứng yêu cầu xử lý khi có sự cố xảy ra.

Nhận xét, đánh giá: Đảm bảo yêu cầu.

* Kiểm tra việc bố trí mặt bằng, công năng sử dụng:

Cơ sở có diện tích xây dựng khoảng 1.238,5 m²

Nhận xét, đánh giá: Tại thời điểm kiểm tra, kết cấu xây dựng, công năng của cơ sở không thay đổi so với ban đầu.

* Kiểm tra về giao thông, nguồn nước:

a. Giao thông phục vụ chữa cháy:

- Hướng Tây của cơ sở giáp đất ruộng bỏ hoang.
- Hướng Đông giáp với đường bê tông
- Hướng Nam giáp đường bê tông 5m
- Hướng Bắc giáp với nghĩa địa
- Giao thông nội bộ bên trong cơ sở thông thoáng, thuận lợi cho xe chữa cháy tiếp cận các hạng mục công trình.

Nhận xét, đánh giá: Đảm bảo yêu cầu.

b. Nguồn nước phục vụ chữa cháy:

- Bên trong cơ sở có 03 bồn chứa nước, xe chữa cháy có thể lấy nước được.

Nhận xét, đánh giá: Đảm bảo yêu cầu.

* Kiểm tra giải pháp thoát nạn:

Nhận xét, đánh giá: Tại thời điểm kiểm tra, lối thoát nạn tại cơ sở bố trí phân tán, thông thoáng.

* Kiểm tra khoảng cách an toàn PCCC:

Nhận xét, đánh giá: Tại thời điểm kiểm tra, khoảng cách giữa các hạng mục bên trong cơ sở đảm bảo an toàn PCCC.

* Kiểm tra hệ thống báo cháy tự động:

Cơ sở đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động. Qua kiểm tra thử xác suất đầu báo cháy và nhấn nút ấn báo cháy, nhận thấy hệ thống hoạt động tốt.

Nhận xét, đánh giá: Đảm bảo yêu cầu.

* Kiểm tra hệ thống chữa cháy:

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở lắp 03 máy bơm động cơ điện.

Nhận xét, đánh giá: Đảm bảo yêu cầu.

* Kiểm tra phương tiện chữa cháy xách tay:

Cơ sở đã trang bị các bình chữa cháy xách tay các loại được bố trí phân tán. Tại thời điểm kiểm tra phương tiện còn sử dụng được. Định kỳ có kiểm tra phương tiện, có cập nhật vào sổ theo dõi.

Nhận xét, đánh giá: Đảm bảo yêu cầu.

* Kiểm tra việc niêm yết nội quy, tiêu lệnh: Cơ sở đã niêm yết nội quy, tiêu lệnh, vị trí niêm yết dễ thấy.

* Kiểm tra việc trang bị dụng cụ phá dỡ thô sơ và mặt nạ lọc độc: Đã trang bị đảm bảo theo quy định.

* Kiểm tra hệ thống điện:

Tại thời điểm kiểm tra, dây dẫn điện được luôn trong ống nhựa cách điện, qua quan sát bằng mắt thường không phát hiện chập chập. *Nhận xét, đánh giá: Đảm bảo yêu cầu.*

* Kiểm tra đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn:

Cơ sở đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn EXIT bố trí phân tán tại các lối thoát nạn. Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống hoạt động tốt.

Nhận xét, đánh giá: Đảm bảo yêu cầu.

* Kiểm tra hệ thống chống sét đánh thẳng:

Cơ sở đã lắp đặt hệ thống chống sét, tính điện theo quy định. Định kỳ đã kiểm tra điện trở tiếp địa của hệ thống chống sét (đo ngày 22/01/2024).

* Kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt:

Tại thời điểm kiểm tra, đảm bảo yêu cầu.

1.3. Việc bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định;

Cơ sở đã tổ chức kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đảm bảo theo quy định. Các phương tiện hoạt động bình thường.

- *Nhận xét đánh giá: Đảm bảo yêu cầu*

1.4. Việc thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

Cơ sở đã mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định (Tổng Công ty bảo hiểm Bưu Điện hết hạn ngày 22/06/2027)

1.5. Các sơ hở, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu

Đặng Thị Diệu Hương