

Số: 12 /TM-TTYT

Bình Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ
V/v báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế

Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên đang có nhu cầu sửa chữa các thiết bị y tế bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên trang thiết bị; Model, Hãng – Nước sản xuất; Năm sản xuất; Năm sử dụng	ĐVT	Số lượng	Tình trạng lỗi hỏng (yêu cầu sửa chữa lỗi, hỏng)
1	Hệ thống X-Quang di động GE Medical Systems OptimaXR240amx (Máy Xquang OptimaXR240amx và Máy in phim Laser Trimax TX55). - Mã hiệu Máy xquang (Model): OptimaXR240amx. + Số seri: DF2402100585WK. + Hãng-Nước SX: GE Medical Systems - Mã hiệu Máy in phim (Model): TX 55 + Số seri: 59332415. + Hãng-Nước SX: Carestream Health Inc (Rayco)-Trung Quốc. - Năm sản xuất/Đưa vào sử dụng: 2021/2021	Hệ thống	01	Máy in phim không in được phim (Nghỉ hỏng do lỗi bản mạch laser nhận tín hiệu)
2	Tủ an toàn sinh học. - Mã hiệu (Model): 11231BBC86 - Hãng-Nước SX: Biobase - Trung Quốc. - Năm sản xuất/Đưa vào sử dụng: 2019/2020.	Chiếc	01	Sửa lỗi không kéo được cửa kính lên.
3	Máy soi cổ tử cung AL-106HD. - Mã hiệu (Model): AL-106HD - Hãng-Nước SX: Medgyn - Mỹ. - Số seri: 211BBJM0013. - Năm sản xuất/Đưa vào sử dụng: 2020/2020.	Chiếc	01	Máy khởi động xong thì lại tắt, không bật lên được để sử dụng được. Sửa cho máy hoạt động lại bình thường
4	Máy gây mê kèm thở APUS X1 - Mã hiệu (Model): APUS X1 - Hãng-Nước SX: AXCENT – Đức. - Số seri: I0905002. - Năm sản xuất/Đưa vào sử dụng: 2022/2023.	Chiếc	01	Sửa bộ phận điều khiển, sửa lỗi Sensor oxy không chính xác. (Máy được kiểm định sau khi sửa xong – Phải cung



				cấp giấy chứng nhận kiểm định)
5	Máy siêu âm điều trị - Mã hiệu (Model): HC SOUND. - Số seri: 306. - Hãng-Nước SX: Elettronica Pagani – Ý. - Năm sản xuất/Đưa vào sử dụng: 2016/2017	Chiếc	01	Đầu phát sóng tín hiệu phát ra chập chờm.
6	Máy siêu âm điều trị đa tần - Mã hiệu (Model): Solatronic SLE - Số seri: 24507 - Hãng-Nước SX: Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J. (EiE) – Ba Lan. - Năm sản xuất/Đưa vào sử dụng: 2024/2024	Chiếc	01	Đầu phát sóng tín hiệu phát ra chập chờm.
7	Máy điện xung giác hút. - Mã hiệu (Model): KM-2500T - Số seri: DT24021601 - Hãng-Nước SX: KMG-Hàn Quốc - Năm sản xuất/Đưa vào sử dụng: 2024/2024	Chiếc	01	Sửa lỗi không điều chỉnh cường độ xung kênh 1 (Có thể do hỏng chiết áp)
Tổng	07 Khoản			

Các đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp dịch vụ có thể đến khảo sát tình trạng hỏng để đề xuất phương án sửa chữa và báo giá sửa chữa cho Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên theo địa chỉ sau:

- Tên đơn vị yêu cầu cung cấp dịch vụ: Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên.
- Địa chỉ: Tổ dân phố Chợ Cánh, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0978 260 919.
- Thông tin người nhận báo giá: Bùi Thanh Hà (SĐT: 0322.100.280), Cán bộ quản lý thiết bị y tế, Khoa Dược-VT, TBYT-KSNK, Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên.

(Yêu cầu gửi báo giá qua bộ phận văn thư của Trung tâm Y tế)

Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày Thư mời này được đăng tải trên website của Trung tâm Y tế: <http://trungtamytebinhxuyen.vn/>


Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT (đăng tải)
- Lưu: VT, KD, HSMS.



Phan Kim Trọng